



⑦ 両脇を縫う

パイピングのつき合わせを中心に
4等分し裏布のできあがり線に
合印をつける




④のように合印AとBを合わせて折り
CとDを谷折りにして合わせ、縫う




⑧ ファスナー 飾りをつけて仕上げる


ホーチの縫い代を0.6cmにカットし
別にカットした裏布でくるむ



布端を内側に0.3cm
折り込みながら
ぐし縫いする



フックスコード
※ファスナー金具に
通して先端に
縫いとめておく



糸をひきしほり
フックスコードにも
縫いつける

